

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Centerchef:
Anne Pallesen

Dato: 29. juli 2022/apq

Spørgsmål fra Kenneth F. Christensen (A), stillet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni

Kenneth F. Christensen spurgte til Byggelegepladsen Regnbuens nye staldbygning, som der er skimmelsvamp i?

Svar

Årsag til skimmelplamager

Center for Trafik og Ejendomme fik en melding ind fra Regnbuen lige efter nytår (januar 2022) angående kondens i stalden og nogle skimmelplamager på det nye boksinventar.

Løsning

Efterfølgende blev rådgiver og entreprenør kontaktet.
Rådgiver anbefalede ekstra udluftning til at afhjælpe den kondens, som hestene danner om vinteren, hvor der ikke bliver luftet nok ud.

Udførelse

Entreprenør har efterfølgende været ude på besigtigelse. Han vil rense ned og male, hvor malingen bobler. Dette arbejde sættes i værk efter hestene er kommet på sommergræs her i juli, idet der kan drysse malingrester ned i hestenes boksunderlag. Så boksene bliver tømt og der slibes ned, afrenses, grundes og males igen.

Efter sommerferien etableres ekstra udluftning af stalden ved at opsætte ventilator med motor.