

Rekvirent	DANSK MILJØANALYSE ApS Skelstedet 5 2950 Vedbæk Danmark Att.: Sofie Voldstedlund	
Sagsnavn/ref.	Egevolden 126	
Vor Journal nr.	R22294	
Antal prøver og typer	Type	Antal
	Asbest i støv opsamlet på geltape	3
Dato for prøvetagning	2024-04-30	
Prøver udtaget af	Morten Hedegaard	
Rapport version	1	

Formål og forudsætninger

Der er udtaget prøver for asbest i loftrum, til brug for planlægning af kommende arbejder.

Opsummering




Der er fundet asbest i loftrum.

Prøver

Lab nr.	Beskrivelse	Asbest
1	På gangbro	Nej
2	På gangbro	Ja
3	På gangbro	Ja

Tabel 1 - Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Fotodokumentation

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
1	På gangbro	-		
2	På gangbro	Asbest		
3	På gangbro	Asbest		

Analyseresultater

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape			
Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
1	På gangbro	0	Meget støv
2	På gangbro	+++	Chrysotil
3	På gangbro	+++	Chrysotil
Metode:	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)		
BEMÆRKNING:			
<p>*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.</p> <p>Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.</p> <p>Angivelsen lidt/mellem/meget fortæller, hvor meget materiale der er opsamlet på selve prøven og dermed ikke noget om det generelle rengøringsniveau. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens samlede vurdering.</p> <p>Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p>			